





↑ visible descendant de l'en droit
des poutelles p̄i de H. ROUSSEAU

passage béton de la dalle
au dessous de ponce


Démolition de la partie avant
du débarcadere (n. p̄i revu)






barrière cassée reculée régulièrement.

détérioration du littoral tronçons de barrières emportés




banquette en forte à l'aise




↑ éboulement de la falaise au sommet chute de blocs

zone de déchaussement ↓



feuille récente après chassure



flou de section de déchaussement ↓
écoulement de ciment ↓

