

Département : Pyrénées Orientales

Commune : Sainte Marie


Tempête : Tempête des 12 et 13 novembre 1999

Port « Digue Sud »





Digue nord et digue sud à l'entrée du port



Enrochements de l'enracinement
de la digue nord déplacés



Brise-lames abîmé



SAINTE-MARIE (ci-contre à gauche) : entre pluie, vent et grêle, Sainte-Maire la Mer a bien mérité son nom hier. Car on ne savait plus, en bord de plage, où était la terre et où était le large. Quant au port, la montée des eaux l'a rendu inaccessible pendant toute la journée.

Ste-Marie : 2 MF

Infrastructures. Les plus gros frais auxquels devra faire face la commune concernent l'aménagement portuaire. Le brise lame est à "reprendre". Les digues sud et nord sont "déchaussées". Coût estimé des travaux à réaliser : de l'ordre de 2 millions de francs.

[Commentaires :](#) /

[Source :](#) SMNLR – Tempête des 12 et 13 novembre 1999 sur le littoral de la région Languedoc-Roussillon – Dégâts dans le département des Pyrénées Orientales – Recensement, estimation et illustration photographique des dégâts.