

**Département : Aude**

**Commune : Narbonne**

**Tempête : Tempêtes hivers 1995-1996**

COMMUNE DE NARBONNE  
NARBONNE-PLAGE



PHOTO N° 7 -

- Le sable de la plage est remonté jusqu'au niveau de la murette de protection et s'est répandu à l'arrière; on aperçoit (derrière la voiture) les Services Techniques Municipaux qui chargent ce sable pour l'évacuer

**Commentaires :** /

**Source :** SMNLR – Tempête de l'hiver 95-96 – Dégâts constatés sur le littoral audois – Etang de Salses-Leucate