

Département : Aude

Commune : Gruissan

Tempête : Tempêtes hivers 1995-1996

COMMUNE DE GRUISSAN
PORT GRUISSAN




PHOTO N° 8 -

- DIGUE SUD - La carapace extérieure de la digue est désorganisée

COMMUNE DE GRUISSAN
PLAGE DES CHALETS




PHOTO N° 9

- Le rivage est remonté jusqu'à l'arrière du poste de secours n° 2; ce dernier s'est incliné.



PHOTO N° 10

- Le sable est remonté au niveau de la digue de protection qui a été infiltrée par endroits ce qui a provoqué des dégradations de la piste à l'arrière.

Commentaires : /

Source : SMNLR – Tempête de l'hiver 95-96 – Dégâts constatés sur le littoral audois – Etang de Salses-Leucate